


水栓の汚れ

水栓には緑青が発生することがあります

緑青とは、銅合金の表面に発生する緑色の生成物（サビ）のことです。水栓の多くの材質は銅合金であり、水質や使用環境などの要因で、緑青が発生することがあります。



緑青の発生例

緑青は有毒ではありません

緑青は有毒ではありません。
厚生省（現厚生労働省）は緑青が毒物や劇物のような有毒物ではないことを発表しています。

【参考】

（一社）日本銅センターホームページ
<http://www.jcda.or.jp/>



厚生省（現厚生労働省）の研究結果が発表された際の報道記事〔（一社）日本銅センター HPより〕